

Polopropichovací svorky

Použití: proudové spojení izolovaných vodičů RM a odizolovaných vodičů RE nebo AlFe lan.

Materiál: Tělo svorky: polyamid zesílený skelným vláknem

Přítlačné části: ocel žárově pozinkovaná, šroub vybavený momentovou hlaví

Kontaktní můstky: pocínovaná měď

Objednací číslo	Průřez vodičů mm ²		Utahovací moment (Nm)	Počet odbočení/ profil vodiče
	Hlavní vodič	Odbočný vodič		
1 P70/35H	Al 6-70 Cu 6-70	Al 4-35 Cu 4-25	15	1 / RE
2 P120/70H	Al 16-120 Cu 16-120	Al 6-70 Cu 6-50	15	1 / RE
3 P120/120H	Al 16-120 Cu 16-120	Al 16-120 Cu 16-95	15	2 / RE
4 P120/2x120H	Al 16-120 Cu 16-120	Al 10-120 Cu 10-95	15	1 / RE
5 P150/150H	Al 6-150 Cu 6-150	Al 6-150 Cu 6-120	15	1 / RE
6 P240/120H	Al 95-240 Cu 95-240	Al 16-120 Cu 16-95	15-22	1 / RE, SE



Víceodbočné adaptéry

Použití: proudové napojení izolovaných vodičů RM a RE. Umožňují napojení až 4 odboček (dle typu) z jedné propichovací svorky. Adaptéry tvoří na izolovaném vedení nezávislé spojení a tím umožňují odpojení i zpětné připojení, aniž by docházelo k poškození vodičů kmenového vedení.

Materiál: Tělo svorky:

Protahovací plocha: polyamid zesílený skelným vláknem

Přítlačný kus: ocel žárově pozinkovaná + polyamid zesílený skelným vláknem

Objednací číslo	Vhodné svorky k napojení adaptéru	Odbočný vodič (mm ²)	Utahovací moment (Nm)	Počet odbočení/ profil vodiče
7 ADAPTER-2	P120/120I P120/2x120I	2x1,5 - 35	13	2 / RM, RE
8 ADAPTER-4	P150/150I P240/120I	4x1,5 - 35	13	4 / RM, RE

